

Pressalit 1000, inkl. BG4 Festscharnier

Nr. 304000-BG4999 mit Deckel


Design/Baujahr

Pressalit, 2001, eingetragenes Geschmacksmuster

Produktbeschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "1000", Art. Nr. 304 aus durchgefärbtem Duroplast mit Edelstahlscharnieren.

- mit BG4 Festscharnier aus V2A-Edelstahl
- Scharnierabstand: 155 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- enorme Passfähigkeit auf Universalkeramiken
- 10 Jahre Garantie




Farbprogramm

Mit Deckel: 000 Weiß

Scharnieroberfläche

999 Rostfreier V2A Edelstahl




Alternatives Scharnier

B39 Universalscharnier  
D43 Steckscharnier

Ersatzteile

A4003 Puffer für Deckel, zum Eindrücken, rund, grau  
A4033 Puffer für Sitzring, zum Eindrücken, oval, grau



Gewicht

Nettogewicht ca.  
2,200 kg, inkl. Scharnier



Universalsitz in guter Qualität

## Verpackung

Einzelkarton  
 5 Einzelkartons in einem Masterkarton  
 12 Masterkartons (60 Sitze) auf einer Palette

Abmessungen: 454x382x62 mm  
 470x392x345 mm  
 Gewicht: 3,500 kg  
 17,800 kg

## Materialbeschreibung

**WC-Sitz:**

Das Material ist durchgefärbtes Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umweltgefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0,03% freies Formaldehyd, nach dem Aushärten noch weniger.

**Puffer:**

EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

**Fahnen:**

Edelstahl (V2A) EN 1.4301/AISI 304

**Scharniere:**

Edelstahl (V2A) EN 1.4301/AISI 304

## Paßliste

Für universelle Keramiken verwendbar mit Scharnierabstand 155 mm.

## Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.

Die Garantie betrifft Material- oder Fabrikationsfehler innerhalb von 10 Jahren ab Rechnungsdatum. Druckfehler, kleinere technische Änderungen und Modellabweichungen sind vorbehalten.



Pressalit A/S, Denmark



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit GmbH  
 Ramskamp 71-75  
 25337 Elmshorn,  
 Deutschland  
 T: +49 4121 78887 0  
 F: +49 4121 78887 20  
 de@pressalit.com  
 www.pressalitseats.de

Franz Schrógenauer Ges.m.b.H.  
 Rottenbacher Str. 23  
 4680 Haag am Hausruck, Österreich  
 T: +43 7732 3911 0  
 F: +43 7732 3919  
 office@schroegenauer.at  
 www.schroegenauer.at

HPK Karlin GmbH  
 Bodenacher 19  
 2564 Bellmund, Schweiz  
 T: +41 32 331 56 16 17  
 F: +41 32 331 57 16  
 info@hpk-karlin.ch  
 www.hpk-karlin.ch

Pressalit A/S  
 Pressalitvej 1  
 8680 Ry, Dänemark  
 T: +45 8788 8788  
 F: +45 8788 8789  
 pressalit@pressalit.com  
 www.pressalit.com

**PRESSALIT®**  
 seats